

快速入门指南



重要安全说明

使用缝纫机时,请注意以下基本安全说明。使用本缝纫机之前,请仔细阅读所有说明。

危险!

为降低触电风险:

- 当缝纫机连接电源后,切勿任其处于无人注意的状态下。
- 每次使用后均应立即将缝纫机插头从电源上拔下。

LED放射线防护:

- 请不要使用光学相关工具直接直视LED灯(例如放大镜等)。LED灯符合1M防护等级。
- 当LED灯损坏或无法正常使用时、请交由bernette的经销商检查。

警告

为降低烫伤、失火、电击或人员伤害可能:

- 请使用随机附的电源线操作缝纫机。仅适用于美国和加拿大的电源线.(电源插头NEMA 1-15):仅可用于最大150V接地的电源供应器。
- 仅可将本缝纫机用于本机说明书中所述之目的。
- 请在干燥的房间内使用本机器。
- 请勿在潮湿的环境中使用机器。
- 请勿将本缝纫机作为玩具使用。当在儿童附近使用本缝纫机时,应密切注意安全。
- 本缝纫机非设计供体力、知觉、心智能力较差、或缺乏经验与知识之人员(含8岁以上的儿童)使用,除非有安全负责人员在旁给予指示与监督,并充分了解所涉及的风险。
- 禁止儿童玩耍本缝纫机。
- 在无人监督的情形下,本缝纫机的清洁保养工作请勿交给儿童。
- 当电线或插头损坏、作动不良、摔落受损或掉落水中时,请勿再使用本缝纫机。请联络最近的bernette授权经销商进行检修。
- 只能使用原厂所建议的配件。
- 若缝纫机的换气孔被阻塞,请勿使用本缝纫机。请务必确保换气孔中没有堆积 棉絮、灰尘和碎布。
- 切勿让任何物件落入本缝纫机的任何开口中。
- 切勿放置任何物品于脚踏板上。
- 务必在本缝纫机上使用以下型号的脚踏板:
 - 针对b05 CRAFTER: FC-2902D,FC-1902A
 - 针对b05 ACADEMY: KD-2902.KD-1902
- 请勿在纯氧或使用喷雾产品(喷剂)的环境下使用本缝纫机。

- 请注意手指安全,不要过于接近所有可活动零件, 尤其在靠近车针处请特别 小心。
- 车缝时,请勿大力推或拉布,容易造成断针。
- 当在车针区做任何调整,例如穿线、换针、穿线钩或换压脚等,请先将电源关闭至0的位置。
- 请勿使用弯针。
- 请使用原厂供应的bernette针板。不合适的针板,有可能会造成断针。
- 请先将电源开关切至0的位置,再拔除插头。请勿直接用手用力拉电线,将插头拔除。正确方法是握住插头,慢慢拔出插孔。
- 当拆下或打开面盖,以及对缝纫机进行润滑或在本机说明书中提到的任何维护 调整时,请务必从电源插孔上拔下缝纫机的电源插头。
- 本缝纫机采用双重绝缘规格(除了美国、加拿大、日本)。替换零件与原缝纫机 内的零件规格要一致。请注意维修双重绝缘产品的相关说明。
- 机器正常运转下声音不会高于80 dB(A)。

重要信息

说明书

机器随附了快速入门指南。

- 请妥善保管快速入门指南, 并将其放在机器附近的适当位置, 以备随时查询使用。
- 详细的说明书可在www.mybernette.com下载。
- 如果将机器交给第三方, 请务必附上本快速入门指南。

正确使用

您的bernette缝纫机是专为家用而设计。如说明书中所述,本缝纫机可用于缝纫/拼接布料, 其他用途均被认为是不适当的。对于因不当使用而造成的后果,BERNINA概不承担任何责任。

维修双重绝缘产品

在双重绝缘产品中,采用两套绝缘系统取代接地。双绝缘产品上未提供接地装置,也未在产品上增加任何接地装置。维修双重绝缘之产品需特别小心且对系统有高度的了解,并仅可由合格的维修人员来执行。双重绝缘产品的替换零件与原缝纫机内的零件规格要一致。双重绝缘产品会标记以下字样:"double insulation" 或 "double-insulated"。

此符号可能会标示在产品上。

保护环境



BERNINA International AG致力于保护环境。我们持续改进产品设计与生产技术,使我们的产品对环境的影响降至最低。

机器上标有划叉垃圾桶的符号。这意味着当您不再需要使用机器时,不得将其与生活垃圾一起处理。处置不当会导致危险物质进入地下水,进而进入我们的食物链、损害我们的健康。


您可将机器免费退还到附近废弃电子设备的收集点,或者将其返回到可以再次使用的收集点。有关收集点 的信息可以从您当地的行政部门获得。购买新机器时,经销商有义务免费取回旧机器并妥善处理。

如果机器包含个人数据,请在返回您的机器之前自行删除数据。

目录

缝纫机概览	1
车缝前的准备	2
卷底线	2
穿底线	3
穿上线	5
更换压脚	7
更换车针	8
选择针迹模样	9
维修	13
故障排除	16
针迹模样概览	19

缝纫机概览





- 1 针迹模样选择盘
- 2 针迹长度调整盘
- 🔒 针迹阔度调整盘
- 4 针基位调整盘
- 5 压脚压力调整轮
- 6 倒退缝压杆
- 7 穿线器
- 🔞 纽扣孔压杆




- 9 手轮
- 10 平衡调整盘
- 1 b05 ACADEMY: 带速 度限制的电源开关 / b05 CRAFTER: 电源 开关
- 12 电源 / 脚踏板插孔


车缝前的准备







卷底线




































穿底线





























穿上线


















































更换压脚



















更换车针

























针迹模样


针迹长度					针迹	模样选	择盘					
调整盘	Α	В	C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L
0~4	 	}	>>>>>	{	Muhuhh	7777	\{	٧.٨.٨	\}	.ΛΛ.	}	433
S 1	 		*	XXXXXXX	\$\$\$\$\$	ZXXXX	XXXXX	7777	**	WWV	*	
S 2		NAW.	}	E	7						MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	




在基本模式下选择针迹模样









在 S1 或 S2 模式下选择针迹模样








选择纽扣孔模样


















维修


清洁机器面盖















请勿使用任何有机溶剂或清洁剂。

清理送布牙






















































清洁旋梭










































针棒上油





















取下面盖后,请小心活动零件。







故障排除

故障	原因	维修				
	上线太紧或太松。	调整上线张力。				
	车针变钝或弯曲。	更换车针,要使用品质佳、新的 BERNINA 车针。				
	针的品质不佳。	使用品质佳、新的 BERNINA 车针。				
收线不良	线的品质不佳。	使用品质佳的车线。				
	针/线组合不正确。	使针与线的尺寸相符。				
	穿线方式不正确。	重新穿线。				
	拉扯到布料。	让布料平整。				
	梭芯套弹片下有灰尘或车线残留。	清洁旋梭。				
	使用的车针尺寸错误。	使用 130/705H 规格的车针。				
	车针变钝或弯曲。	更换车针。				
	针的品质不佳。	使用品质佳、新的 BERNINA 车针。				
跳针	车针未正确装好。	让针柄的平整面朝向缝纫机后方, 将车针 插到底并旋紧螺丝。				
	使用错误的车针类型。	针对布料材质选用适当的车针类型。				
	线屑卡在上线张力调节盘中。	取一片薄布料对摺, 并将摺边推入调节盘之间, 前后移动布料, 清洁调节盘的左右侧。				
 咬线	穿线方式不正确。	重新穿线。				
HX 4X	线被旋梭钩住。	先移除上线和梭芯套, 再前后转动手轮慢慢清除残线。				
	针/线组合不正确。	车针与车线的搭配使用。				
	针/线组合不正确。	使针与线的尺寸相符。				
	上线太紧。	降低上线张力。				
上线断裂	穿线方式不正确。	重新穿线。				
	线的品质不佳。	使用品质佳的车线。				
	针板或旋梭勾尖损坏。	- 交由 bernette 的经销商进行检修				
		- 更换针板。				

故障	原因	维修		
	梭芯没有正确插入。	- 先移除梭芯再重新插入, 然后拉线。		
		→车线应能轻松运行。		
底线断裂	梭芯未正确缠绕。	检查梭芯并正确穿线。		
	针板上的针孔损坏。	- 交由 bernette 的经销商进行检修。		
		- 更换针板。		
	车针变钝或弯曲。	更换车针。		
	车针未正确装好。	让针柄的平整面朝向缝纫机后方, 将车针 插到底并旋紧螺丝。		
	拉扯到布料。	让布料平整。		
针断裂	厚布料被推挤。	- 车缝厚布料时, 请使用适当的压脚, 例如 牛仔布压脚。		
		- 车缝厚布料 (有高度差) 时, 请使用高度 校正片。		
	线打结。	使用品质佳的车线。		
	机器未启动。	开启缝纫机。		
 缝纫机无法	压脚升降杆被抬起。	降下压脚升降杆。		
开启。 开启。	机器未插入电源。	将电源线连接至电源插座。		
	缝纫机损坏。	交由 bernette 的经销商进行检修。		
缝纫灯或自 由臂上的灯 均未点亮。	缝纫灯不良。	交由 bernette 的经销商进行检修。		

针迹模样概览

F1 \	4.A.D			VI	71/-	\cap		针基位	
针迹模样	F编 号	~~		L	张力		₽ 0	₽ ()	0
1:::::1	вн	4~6	0.3~0.5	2	4		٧	٧	٧
	А	0	0.5~4	2	4	V	٧	٧	٧
====	S1_A	0	S1	2	4		٧	٧	٧
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	В	2~6	0.3~4	2	4	V	٧	٧	٧
/\/\/\	S1_B	3~6	S1	2	4		٧	٧	٧
NAMANA	S2_B	3~6	S2	2	4		٧	٧	٧
^^^^	С	3~6	0.5~2.5	2	4	V	٧	٧	٧
***	S1_C	3~6	S1	2	4		٧	٧	٧
<i></i>	S2_C	3~6	S2	2	4		٧	٧	٧
~~~	D	3~6	1~3	2	4	V	٧	٧	٧
XXXXXXX	S1_D	3~6	S1	2	4		٧	٧	٧
ппппп	S2_D	3~6	S2	2	4		٧	٧	٧
******	Е	3~6	0.5~1.5	2	4	V	٧	٧	٧
AAAA	S1_E	3~6	S1	2	4		٧	٧	٧
<u> </u>	S2_E	3~6	S2	2	4		V	٧	٧
\/\/\	F	3~6	0.5~2	2	4	٧	٧	٧	V
72222	S1_F	3~6	S1	2	4		V	٧	٧
\\\\\	G	3~6	0.5~2	2	4	V	٧	٧	٧
****	S1_G	3~6	S1	2	4		٧	٧	٧
nnn	S2_G	3~6	S2	2	4		V	٧	٧

F   12 144   1	4/ <del>5</del> D			VI	714-	$\bigcap$		针基位	
针迹模样	編号	~~~		<u>L</u>	张力				0
.λλλ.	Н	3~6	1~2.5	2	4	٧	V	٧	V
1111	S1_H	3~6	0.5~4	2	4		٧	٧	V
~~~^	ı	3~6	0.5~2	2	4	٧	٧	٧	V
~~~	S1_I	3~6	S1	2	4		٧	٧	V
-λλλ.	J	3~6	1~2.5	2	4	٧	٧	٧	V
WWW	S1_J	3~6	S1	2	4		٧	٧	V
~	К	3~6	0.5~1.5	2	4	٧	٧	٧	V
~~~	S1_K	3~6	S1	2	4		V	٧	V
MANA	S2_K	3~6	S2	2	4		٧	٧	V
m	L	1~2.5	3~4	2	4		V	V	V









www.bernette.com/b05CRAFTER

5200105.0.38 / 021Q6K0101 | zh-CN 2023-06 © BERNINA International AG Steckborn CH, www.bernina.com