



珠串/亮片压脚



1



2



信息

用途

- 用于镶嵌珠串和亮片串，最大直径4 mm（珠子）。6 mm（亮片）。

考虑使用安全

使用本配件前，请仔细阅读本使用说明书和您机器的使用说明书。

应用

车缝亮片串


装饰线或透明线适合用作面线。

- › 安装压脚。
- › 选择之字缝针迹。
- › 根据亮片的大小调整针迹宽度。
- › 将亮片拉入压脚下的凹槽中。
- › 将布料放置在压脚下方。
- › 转动手轮缝最开始的两针。
- › 继续缓慢车缝，将亮片引导到凹槽下方。（插图 1）

车缝装饰珠串

- › 安装压脚。
- › 选择之字缝针迹。
- › 根据珠子的大小调整针迹宽度。
- › 将珠串拉入压脚下的凹槽中。
- › 在压脚和布料之间引导珠串车缝，将珠串车缝到布料上。（插图 2）

3



› 或把布料放在凹槽左侧，将珠串沿着布料右侧引导，将珠串车缝到布边。（插图 3）

› 转动手轮缝最开始的几针。继续缓慢车缝，引